

# 广东省WTO/TBT通报咨询研究中心

## 关于摩托车排气管烧烫伤 伤害监测通报的函

广东省机械行业协会：

我中心是广东省市场监督管理局直属事业单位，目前承担省局产品伤害监测相关工作。产品伤害监测工作包括监测产品在设计、制造、标识等方面可能存在的缺陷，然后采取产品警示和召回缺陷产品等相关防控措施，有效保护公众健康安全。

2018年，我中心共监测到与摩托车排气管烧烫伤相关的伤害76个案例。造成烧烫伤的主要原因为摩托车排气管裸露，使用时表面温度高且骑乘人员容易接触，存在设计缺陷。

请贵协会高度重视并通报相关企业，同时请贵协会在产品的设计制造等方面对生产企业进行积极引导，在使用方面对消费者开展安全教育，以规避此类产品伤害。

我中心将对相关产品风险交流工作给予积极支持和配合，也请贵协会与我中心保持联系，后续跟进情况及时反馈到电子邮箱。

特此函达。

广东省 WTO/TBT 通报咨询研究中心

联系：陈景蔚

电话：020-38835261，13611414930

邮箱：gdwto\_tbt@vip.163.com

广东省 WTO/TBT 通报咨询研究中心

2018 年 12 月 6 日

